



# 压力、液位变送器

使用说明书  
第四版

型号\_\_\_\_\_

编号\_\_\_\_\_

MC 京制 01080112号

北京昆仑海岸传感技术中心  
Beijing ColliHigh Sensor Center

# 目 录

一、概述 .....	1
二、产品型号命名 .....	2
三、技术参数 .....	3
四、外形尺寸 .....	4
五、接线方式 .....	8
六、注意事项 .....	12
七、检定证书 .....	13
八、质量保证书 .....	14


## 一、概述

JYB 压力、液位变送器是将现代科技成果的扩散硅压力传感器，利用专用线性放大芯片进行放大及线性化处理。外形小巧美观，测量精确、可靠，而且采用一体化的结构，便于现场安装和使用，非常适合于各种环境的压力、液位测量。

本变送器在研制过程中，参照了 GB/T1578-1995 的“压力传感器性能测试方法”，但在此基础上又有创新，使变送器的调试及检测更加适合于生产需要，并保证了其精度，同时降低了成本，更适合于国内广泛的压力、液位测量的需要。

中心是北京市科委认证的高新技术企业，具有丰厚的技术力量。中心通过了 ISO9001 国际质量体系认证。先进的生产设备、高标准的生产环境、科学而严格的管理，是本中心产品质量的可靠保证。

## 二、产品型号命名



### 三、技术参数

量 程: \_\_\_\_\_

供 电: ☐24VDC (12VDC~32VDC) ☐\_\_VDC

输 出: (0~10)mA (1~5)V ☐RS232 ☐RS485

显 示: ☐指针显示 (100%)  
☐LED 显示 ☐液晶显示

准 确 度: ☐A 级:  $\pm 0.25\%F.S$  ☐B 级:  $\pm 0.5\%F.S$   
☐\_\_\_\_\_%F.S

负载能力: ☐600  $\Omega$  ☐\_\_\_\_  $\Omega$   
☐3k  $\Omega$  ☐\_\_\_\_k  $\Omega$

环境温度: ☐0~60 $^{\circ}C$  ☐\_\_\_\_ $^{\circ}C$


测量介质: ☐气体 (\_\_\_\_\_) ☐液体 (\_\_\_\_\_)

允许过载: ☐200%F.S ☐150%F.S


测量接口: ☐M20 $\times$ 1.5 螺纹 ☐M12 $\times$ 1.5 螺纹  
☐\_\_\_\_\_

安装方式: ☐M20 $\times$ 1.5 螺纹 ☐M30 $\times$ 1.5 螺纹  
☐螺钉固定 ☐葫芦孔安装  
☐定制法兰  
☐\_\_\_\_\_


## 四、外形尺寸




JYB-K□-H□□ 连接器压力变送器




JYB-K□-K□□ 普通型不锈钢压力变送器




JYB-K□-K□□ 防水型压力变送器




JYB-□□-P(F、X、Z)□□ 压力喷塑外壳




JYB-K□-L□□ 普通投入式液位变送器



JYB-K□-Y3□□ 法兰不锈钢管液位变送器




JYB-K□-P□□ 不锈钢管液位变送器




JYB-K□-T (Y<sub>2</sub>) □□分体投入式液位变送器






JYB-K0-B□□差压变送器（原 BC69）




JYB-DW 不带显示的微差压变送器




JYB-DW 带显示的微差压变送器

## 五、接线方式


□ 二线制电流输出，导线连接。



□ 三线制电流输出，导线连接。




□ 三线制电压输出，导线连接。




定义 红线：供电正 黑线：供电负 绿线：输出正


□ 二线制电流输出，端子连接。




□ 三线制电流输出，端子连接。




□ 三线制电压输出，端子连接。




定义：接线见产品端子符号或标签



□ 三线制电流输出，四芯航插连接。





□ 三线制电压输出，四芯航插连接。





注：若航插数字排序与图示不同

定义 1：供电正 2：供电负 3：输出正

☐RS485 输出，端子连接。      ☐RS232 输出，端子连接。



☐RS485 输出，导线连接。      ☐RS232 输出，导线连接。



注：非标产品的接线方式若与图示不符时，以实物为准

## 六、注意事项

- 1、 请检查包装是否完好，并核对变送器型号和规格是否与您选购的产品相符；
- 2、 确认电源输出电压是否正确；电源的正、负与产品的正、负接线对应；压力源最高压力在该产品的量程范围内；
- 3、 避免高压电源碰到变送器的金属外壳；
- 4、 在安装压力变送器时，应当用扳手从底部的螺帽处将变送器拧紧，避免直接旋动变送器上部；
- 5、 在高压测量安装时，应当在传感器和被测介质的连接出口处接压力缓冲装置，以避免瞬间的脉冲高压直接冲击传感器的测量元件，导致传感器失效；
- 6、 传感器属于精密器件，用户在使用时请不要自行拆卸，更不能触碰膜片，以免造成产品的损坏；
- 7、 请避免液位变送器的电缆线被刀或其他锋利的金属物体划伤，造成变送器进水损坏；
- 8、 请避免液位变送器电缆接线头（贴警示牌处）浸水，造成通气线内进水，导致变送器进水损坏；
- 9、 普通型不锈钢压力变送器不防水，为防止从端子、进线孔、电位器孔等处进水，不能在淋水等潮湿的环境中使用；
- 10、 请保存好检定证书和合格证，维修时随同产品一同返回；
- 11、 在使用过程中有任何问题，请随时拨打全国免费电话：8008100265，及时与我们联系。

## 七、检定证书

### 检定数据

环境温度\_\_\_\_℃ 环境湿度\_\_\_\_%RH 大气压力\_\_\_\_hPa

<input type="checkbox"/> Pa <input type="checkbox"/> kPa <input type="checkbox"/> MPa	<input type="checkbox"/> mA <input type="checkbox"/> mV <input type="checkbox"/> V <input type="checkbox"/> _____		
<input type="checkbox"/> m <input type="checkbox"/> mmH <sub>2</sub> O <input type="checkbox"/> _____	进程	回程	理论值

检验: \_\_\_\_\_

校验: \_\_\_\_\_

日期:        年        月        日

## 八、质量保证书

(Quality Guaranty)

质保期(Guarantee period):壹年 one year

质保内容(Guarantee Range)

1: 免费维修

Free Repair

2: 使用不当引起的故障, 收取材料费

(Taking material fee because of the fault  
of unmerited use)

质检章(Check Acceptation Badge):

检验员(Checker):

检验日期(Date):